


CEPA P

**CAMPANHA EXTERNA DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES COM A POPULAÇÃO**


**PARA SERVIÇOS
DOMÉSTICOS, TENHA
CUIDADO COM A REDE
ELÉTRICA.**



**PARA MAIOR SEGURANÇA, INSTALE PROTETORES
PLÁSTICOS QUE SÓ DEVERÃO SER RETIRADOS
QUANDO A TOMADA FOR UTILIZADA.**

**EM CASO DE ACIDENTE,
DESLIGUE A FONTE DE ENERGIA.**













CEMIG fácil

CEMIG
A melhor Energia do Brasil.






CUIDADOS GERAIS COM A REDE ELÉTRICA DA CEMIG






**NUNCA RETIRE PAPAGAIO OU OUTROS OBJETOS
PRESOS NA REDE ELÉTRICA.**









**MANTENHA ESCAVADEIRAS
LONGE DA REDE ELÉTRICA.**



**MANTENHA DISTÂNCIA DA
REDE ELÉTRICA,
PRINCIPALMENTE AS PARTES
METÁLICAS, QUE SÃO BOAS
CONDUTORAS DE ELETRICIDADE.**



**APENAS TÉCNICOS DA
CEMIG ESTÃO
PREPARADOS PARA
MEXER NA REDE
ELÉTRICA.**




CEMIG fácil

CEMIG
A Melhor Energia do Brasil







A cada segundo, cerca de cem mil raios caem sobre a terra, produzidos por cerca de duas mil tempestades, conforme dados do *Lightning Mapper Sensor* da NASA.



EM CASO DE DÚVIDA, FALE COM A CEMIG.


116

**FALE COM A
CEMIG**














Descrição do acidente: A vítima instalava estrutura metálica na varanda do imóvel. Após ser advertido pelo proprietário da obra Sr. Otácilio sobre os riscos de aproximar da rede de energia, a vítima ignorou a advertência e jogou / lançou uma trepa metálica sobre a Rede de Média Tensão de 7.967 Volts com a intenção de mostrar que não tinha nenhum risco de acidente, vindo a sofrer choque elétrico, cair de uma altura aproximada de 3,5 metros e a bater com a cabeça em uma pedra de granito.

Lesão: Queimaduras de 2º grau na mão, perna e corte na cabeça.

Informações complementares: Avaliação preliminar de conformidade da instalação/rede: A rede de Média Tensão Trifásica Convencional (nua) instalada em estrutura tipo "M1" e Rede de Baixa Tensão Trifásica instalada em estrutura tipo "S1", instaladas a uma distância aproximada de 0,80 metros da construção, distância não conforme.


O proprietário da obra já havia sido notificado pela CEMIG em 05/09/2014 sobre os riscos de acidente com a rede de energia que se encontra próxima da construção (varanda)



Descrição do acidente: As vítimas conduziam o equipamento Rosca Elevadora (utilizado para carregar os caminhões com grãos), nas proximidades da rede elétrica, quando houve o toque acidental na rede de MT.

Lesão: envolvido 1 - Queimaduras de 1º, 2º graus nas mãos e pés.
envolvido 2 - Fatal

Informações complementares: Não houve rompimento do cabo, porém houve a queima do elo fusível, no momento da descarga elétrica, os dois ficaram desacordados no local, após reaver os sentidos o Sr. Gumerindo tentou reanimar o Sr. Aldo, contudo sem sucesso. Feito BO 2015-006435507-001





Descrição do acidente: A vítima manuseava um vergalhão que acabou esbarrando na fiação de rede elétrica de alta tensão que passa no alto do poste de iluminação pública, mas que ficava quase na altura da laje onde a vítima estava, vindo sofrer choque elétrico e cair.

Lesão: Fatal

Informações complementares: A fiação chegou a se partir e o vergalhão ficou preso na outra parte do cabo ainda energizado e preso no poste.





Descrição do acidente: A vítima subiu ao poste com a intenção de fechar a chave fusível para religar a energia elétrica, pois a unidade consumidora havia sido desligada através da ODSD 143993729, em 18.09.2015 às 11:37 hs. Ao fechar a chave o mesmo sofreu choque elétrico vindo a ficar dependurado, pois estava amarrado por uma corda presa na sua cintura e no poste.

Lesão: Queimaduras de 3º grau nas mãos e perna.

Informações complementares: A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e SAMU e levada ao Hospital de Montes Claros onde não resistiu e veio a óbito.

- O corpo de bombeiro fez o resgate da vítima do alto do poste com auxílio de uma equipe da contratada ESEC. Após receber informação de acidente na rede pela CAC o COD abriu o religador 15659.





Descrição do acidente: 'O menino de 9 anos soltava pipa próximo à linha de transmissão de energia. O fio, ao encostar na linha de transmissão, veio a eletrocutar a vítima.

Lesão: Queimadura de 80% do corpo.

Informações complementares: Não há





Descrição do acidente: A vítima, de posse de uma bobina de cabo CA 4 AWG, na intenção de provocar um curto circuito na RDR e deixar a cidade de [REDACTED] sem energia, pegou uma ponta do cabo CA 4 AWG e jogou sobre a fase "A" próximo a estrutura 108 da RDR [REDACTED] [REDACTED]. Como a bobina de cabo estava em contato com o seu corpo, sofreu choque elétrico, sendo encontrado no dia 22/09/2015, por volta de 13:27 horas, totalmente carbonizado.

Lesão: Fatal.

Informações complementares: Ocorreram de 3 religamentos automáticos no religador 213025 no dia 20/09/2015 com início às 21:07 horas e bloqueio às 21:08 horas. O religador foi fechado via telecontrole às 21:11 horas, não apresentando mais nenhuma anomalia.

Fotos no próximo Slide...







Mensagem

Depois dessas imagens, podemos perceber que nosso desafio não é fácil, Temos que otimizar todos os nossos recursos para evitar um número tão elevado de acidentes...



CEPAP - CAMPANHA EXTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM A POPULAÇÃO

NÓS SABEMOS,

NÓS PODEMOS,

NÓS DEVEMOS

SALVAR VIDAS!!!

**DIVULGUE SEU CONHECIMENTO PARA
TODAS AS PESSOAS QUE PUDEIR!!!**



Obrigado,

Ernesto Júnior

[Superintendência de Relacionamento Comercial - RC]